




# Overzicht wisselplaten en beitels

- 1) 
- 4 zijdige wisselplaat met gat 4mm
- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Afmetingen: 10,5 x 10,5 x 1,5 | 511 0044 |
| 12 x 12 x 1,5                 | 511 0040 |

- 2) 
- 4zijdige wisselplaat met gat 4mm
- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Afmeting: 20 (19,5) x 12x 1,5 | 511 0043 |
|-------------------------------|----------|
- 2zijdige wisselplaat met gat 4 mm
- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| Afmeting: 20 x 12 x 1,5 | 511 0047 |
|-------------------------|----------|

- 3) 
- 4 zijdige wisselplaat met gaten 4 mm
- Maat C = 14 mm
- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Afmetingen: 30 (29,5) x 9 x 1,5 | 511 0041 |
| Afmetingen: 30 (29,5) x 12x 1,5 | 511 0048 |
- 2 zijdig idem
- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| Afmetingen: 30 x 12 x 1,5 | 511 0046 |
|---------------------------|----------|

- 4) 
- 4 zijdige wisselplaat
- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| Afmetingen: 30 x 5,5 x 1,1 | 511 0042 |
| Afmetingen: 50 x 5,5 x 1,1 | 511 0045 |

- 5) 
- 5) schaaftbeitels 82x5.5x1.1 t.b.v.
- Aeg, Bosch, Mafell, Fein, Haffner, Makita, Metabo
- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Set 2 st. Op kaart met eurosleuf | 511 0063 |
| Set 10 st Doosje                 | 511 0064 |

- Beitels met schacht d=8 mm (of d12)
- 6) 
- |         |          |
|---------|----------|
| 18 x 70 | 511 0018 |
| 20 x 70 | 511 0020 |
- 7) 
- |                 |          |
|-----------------|----------|
| 12x30x108 (d8)  | 511 0012 |
| 12x30x120 (d12) | 511 0013 |
| 18x30x130 (d12) | 511 0021 |